



ICEMASTER 50

Icemaster 50 е ръчна машина, предназначена за разпространение на сухи гранули и материал върху замразени повърхности и пътища.

Ширината на разпространението на материала се определя от скоростта на движение на машината. Препоръчителната скорост на работа е около 3 mph. Бавна или висока скорост променят модела на разпространение и прилагане на материала.

За контрол на потока на разпространение е поставен лост върху рамката на машината, маркиран от 0 (затворен) до 10 (отворен напълно). В избрана позиция определя размера на пясък, който се освобождава.

За да се избегне разпръскването на сол в цветни лехи, машината има посока за контрол, която позволява разпространение само от едната страна.

МАТЕРИАЛИ:

Рамка: Олекотена стомана

Тяло: Durapol

ПОЧИСТВАНЕ:

Препоръчваме измиване с топла вода под налягане със сапун или измиване на ръка с 10% разтвор на мек почистващ препарат в топла вода и мека четка, последвано от изплакване с чиста вода.

ПОДДРЪЖКА:

Някои съвети, за да запази Icemaster 50 работещ в отлично състояние в продължение на много години:

- Никога не позволявайте материал да остане в машината за дълъг период от време
- Периодично пристягайте всички съединения.
- Почиствайте разпространителя отвън и отвътре след всяка употреба.
- Измивайте добре след използване на сол, за да не остава солена вода.